

## 特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議(第 51 回)

日時：令和 4 年 8 月 5 日（金）14:00～16:00

場所：名古屋能楽堂 会議室

### 会議次第

#### 1 開会

#### 2 あいさつ

#### 3 議事

- (1) 水堀における舟運について <資料 1>
- (2) 余芳の移築再建について <資料 2>
- (3) 本丸搦手馬出周辺石垣の修復について <資料 3>

#### 4 報告

- (1) 天守台穴蔵石垣背面調査について <資料 4>
- (2) 下御深井御庭の調査について <資料 5>

#### 5 その他

#### 6 閉会

特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議（第51回）出席者名簿

日時：令和4年8月5日（金）14:00～16:00

場所：名古屋能楽堂 会議室

■構成員

(敬称略)

氏名	所属	備考
瀬口 哲夫	名古屋市立大学名誉教授	座長
丸山 宏	名城大学名誉教授	副座長
赤羽 一郎	前名古屋市文化財調査委員会委員長・ 元愛知淑徳大学非常勤講師	
小濱 芳朗	名古屋市立大学名誉教授	
高瀬 要一	公益財団法人琴ノ浦温山荘園代表理事	
麓 和善	名古屋工業大学名誉教授	
三浦 正幸	広島大学名誉教授	
藤井 讓治	京都大学名誉教授	

■オブザーバー


(敬称略)

氏名	所属
渋谷 啓一 (リモート)	文化庁文化財第二課主任文化財調査官
平澤 育	文化庁文化財第二課主任文化財調査官
皆見 秀久	愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室室長補佐

# 第51回特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議

## 座席表

令和4年8月5日(金)  
14:00~16:00  
名古屋能楽堂 会議室



## 水堀における舟運について（船着場設置にかかるボーリング調査）

### 1 水堀における舟運の概要

#### (1) 趣旨

近世期名古屋城では、西側から北側をめぐる水堀において、北に広がる下御深井御庭への藩主の移動や城内の見廻りなどの日常的な機会に加え、幕府の上使等の賓客をもてなす際にも舟が運航されていた（参考1参照）。

「特別史跡名古屋城跡保存活用計画」では、名古屋城への理解を深め、魅力向上を図るために、近世期の遺構である水堀を活用した企画を検討することとしている。

「水堀における舟運」事業は、上述した歴史的な事実を踏まえつつ、名古屋城への理解を深めるとともに、名古屋城の魅力向上を図るために、水堀内で舟を運航するもの。

#### 特別史跡名古屋城跡保存活用計画「第7章 活用」抜粋

##### 7-1 活用の方向性（189ページ）

- 企画・イベントを充実させ、名古屋城への理解を深めるとともに名古屋城の魅力向上を図る。
- ・来場者の遺構への理解をより深められるよう整備現場見学会における体験型の企画や、石垣や堀等の遺構を活用した企画・イベントの開催を検討する。

##### 7-2 活用の方法

###### 7-2-3 企画・イベント（195ページ）

- (1)名古屋城の価値と本来の魅力をわかりやすく伝える企画・イベントの開催・検討
- 3)遺構を活用した企画・イベントの開催の検討
  - ・新たな企画・イベントとして、城内の石垣刻印を巡るツアーや水堀での舟の周遊ツアー、空堀内を歩くツアーなど名古屋城の遺構を活用した企画・イベントの開催を検討する。

#### (案)

- ・船頭やガイドの案内によって、名古屋城や尾張藩の歴史、魅力などを紹介
- ・古絵図や古写真を活用して、江戸期の風景を偲んでいただく
- ・水堀の変遷や辰之口の遺構等について、看板・パンフレット等で紹介



天保 13 年 (1842) 名古屋城俯瞰図（名古屋市博物館蔵）

#### (3) 今後の予定

令和4年度

- ・ボーリング調査実施

令和5年度

- ・船着場の形状、仕様等について検討
- ・運航概要等について検討

令和6年度以降

- ・船着場の設置工事
- ・運航事業者の公募

#### (2) 内容

近世期にも活用された水堀で舟を運航し、これまでとは異なった視点から、名古屋城の価値や魅力の理解を深める機会を提供する。

水堀の壮大なスケールを体感していただくとともに、高低差があり迫力のある石垣や隅櫓、天守などの歴史的景観を楽しんでいただくもの。

※舟及び船着場の仕様、運航概要（時期・回数・経路・料金）、運航事業者等については今後検討

※船着場については、辰之口前的人工地盤の活用を優先して検討

##### （理由）

- ・水堀内に既設の造作物（人工地盤）があり、これを活用することで史跡や堀底への影響を最低限に留めることができると考えられるため

## 2 船着場設置にかかるボーリング調査について

史跡への影響を最低限に留め、船着場設置により遺構を損なうことがないよう、船着場設置候補地における地盤状況を確認するためのボーリング調査を実施するもの。調査結果から許容荷重等を算出したうえで、船着場の施工法をはじめ、形状や安全性等について検討する。(現状変更申請予定)

### (1) 調査実施場所

船着場設置候補地（辰之口付近）

### (2) 調査概要


ボーリング長	20m
孔 径	66～86mm (最大掘削孔径 : 127mm) ※地盤状況によっては、最大掘削孔径の範囲内において、掘削孔の崩壊防止等のためにケーシングパイプを使用する。
主な内容	標準貫入試験、土質試料採取

### (参考)

辰之口前的人工地盤について



平成 10 (1998) 年度に実施された外堀護岸改修工事の際に設置された (幅 12.5m × 奥行き 2.5m)。鋼矢板 (長さ : 4 m) で囲い、土を埋め戻し、上部にコンクリート (厚さ : 10 cm) を打設したもの



実施例 ボーリング調査状況

※図及び写真はイメージであり、実際に使用する機器とは異なる場合があります。

## 名古屋城水堀の概要

### 1 近世の水堀の状況

#### (1) 近世における水堀の変遷

##### ・慶長 15 年(1610) 水堀の完成

名古屋城普請が始まり、この年堀・石垣が完成した。御深井丸西・北の水堀も当時完成したと思われる。ただし水堀の北岸のうち、東側は護岸がなされず、御蓮池と水面がつながっていた。東側の護岸については、明治 25 年(1892)頃北練兵場(現名城公園)ができた際、初めて護岸がなされたと考えられる。水源は雨水と熱田台地からの湧水のみで、辰ノ口のような排水施設はなかった。水堀が所定の水位になるには、数年を要したと思われる。




図 1 正保四年(1647) 名古屋城図 (徳川美術館蔵をトレース)

##### ・寛文 3 年(1663) 辰之口の設置

名古屋城下には藩士の屋敷だけでなく、清州越により多くの商人・職人が移住した。江戸時代前期から城下町が拡大していき、熱田台地の地下水の利用が増えた。そのため台地からの湧水が減り、水堀や御蓮池の水が不足するようになった。この年、春日井郡川村(現守山区)から庄内川の水を御蓮池や水堀に引き入れるため御用水が引かれた。当初、御用水はいったん矢田川に流れ、取水していたが、延宝 4 年(1676)、矢田川の下をくぐる伏越となつた。御用水により水堀の水不足は解消されたが、大雨などで水位が高くなり過ぎるのを防ぐため、排水施設が必要になつ




図 2 正徳 4 年(1714) 尾府名古屋図 (名古屋市蓬左文庫蔵)

た。これが辰之口である。辰之口の排水路はいったん西へ向かい、すぐに 90 度南に折れて堀川の北端につながつた。

##### ・天明 5 年(1785) 辰之口流路の変更

当時、熱田台地と矢田川の間には東から西へ大幸川が流れ、笠瀬川に接続していた。大幸川は大雨のたびに田畠にあふれていたので、天明 4 年に笠瀬川から切り離し、堀川に付け替える工事が始まつた。この結果、大幸川は下御深井御庭(現名城公園)や西側水堀の少し西を通ることになった。このルートは明治になって堀川を延長したルートとほぼ重なる。辰ノ口の水路も 90 度南に折れる必要がなく、まっすぐ西に向かい、新しい大幸川に注ぐようになつた。

なお、現在水堀の排水は水堀北西角の樋ノ口で行つてゐる。



図 3 文政元年(1818) 名古屋城下図 (名古屋市博物館蔵)




図 4 『尾張名所図会』に描かれた辰之口




図 5 『金城温古錄』に描かれた辰之口

#### (2) 船着場周辺の遺構

##### ・辰之口水道大樋

船着き場設置予定地点西側に辰之口水道大樋の一部が残存する。

樋の構造は、『金城温古錄』に「樋の両側、石組、底共に南蛮た々き」との記載があり、現存する遺構も樋の前面、側面は石組となつてゐる。石組には切石が使用されているが、一部には割石

が使用されているため(図 11)、樋の設置後に改修された可能性がある。ただし、その時期は不明である。石組の目地にモルタル等は視認できない。

底の「南蛮た々き」については人工地盤が設置され確認できないが、当時の施工写真にはたたきのような面が確認できる(図 6)。平成 10 年の護岸施工時の資料を確認する限りではこのたたき面の取り壊しを行っていないことから、人工地盤下にたたき面が残されている可能性がある。

辰之口の規模は、「巾九尺、総長三十間五尺」とされ、幅については現存遺構の実測値(約 2.62m)と類似する。総延長については、樋の東側が土嚢で塞がれているため確認できない。現在目視で確認できるのは約 6.5m である。

その他の構造物として、辰之口の水路を渡る石橋がある。石橋は、『尾張名所図会』、『金城温古録』に描かれているように(図 4、5)、外堀から数 m 西方にあった。描かれた石橋の構造は、長方形の石材を並べ、支柱で支えたもので、現在も類似した構造の石橋が 2 基確認できる(図 7、11)。ただし、東側の石橋はドリルによる穿孔痕が残るため、近・現代に設置された可能性がある。



図 6 辰之口底のたたき面(平成 10 年撮影)



図 7 辰之口の石橋(西側)

#### ・外堀外縁の石垣

平成 10 年度に実施された辰之口南側の護岸工事以前、同地点には石垣が存在した(図 8)。石垣の築石は方形が大半で、積み方は布積みに近い。その大半は平成 10 年の護岸工事の際に破壊されたが、辰之口南側より 2.2m の範囲で一部が残存する(図 9、図 11)。これらの設置時期については、詳細な時期は不明である。

近世の水堀外縁部には、『尾張名所図会』に石垣状の構造物が確認されることから(図 10)、石



図 8 辰之口南側の石垣(平成 10 年撮影)

垣状の構造物が存在したと推測されるが、その規模、築造および廃絶の時期については不明である。



図 9 現存する辰之口南側の石垣




図 10 『尾張名所図会』に描かれた外堀外縁の石垣

#### (3) 名古屋城に存在した舟運施設

文献史料等に記された舟運に関する施設を下記に示した(図 11)。出典はことわりのない限り『金城温古録』。

##### ア 南波渡場

本丸搦手馬出の東、二之丸埋門から降りた所にある波止場。幕末の写真では埋門の下に木製の大掛かりな階段があった。常時船はつないでいなかったとあるが、写真では一艘の小舟が写っている。この波止場は、二之丸御殿に居住していた藩主および家族などが下御深井御庭に行く際に使用された。

##### イ 北波渡場

南波渡場の北、堀の対岸にある波止場で、南波渡場から下御深井御庭に行く舟の下船場。竹長押茶屋のすぐ南にあった。幕府の上使を下御深井御庭でもてなした際、飾り付けた御座船を係留したとある。明治 20 年代に水堀北岸の護岸工事が行われたため、遺構は残っていない。

## ウ 御次波渡場

残された絵図・記録・写真から、水堀北岸、茅庵御門の東にあったと思われる。東北隅櫓の北側付近か。御次波渡場のすぐ西には御船番所や御船蔵があり、水運のセンター的な場所であった。御船番所には水主（かこ。舟の漕ぎ手）が常駐し、船蔵には普段は使用しない御座船や、堀の掃除や草刈をするための作業船が係留されていた。ここも、明治 20 年代に水堀北岸の護岸工事により遺構は残っていない。なお、藩主が茅庵へ御成の際「茅庵南波渡場」が利用されたとあるが、この御次波渡場との関係は不明、あるいは同一か。

## エ 御船上場

『金城温古録』によれば、巾下門の北、辰の口の石橋から 21 間（約 40m）の場所にあったとあるが、幕末には跡形もなかった。もともとの利用形態は不明であるが、宝永 6 年

(1709) 4 代藩主徳川吉通が知多巡回の帰り、城に入るため水堀を舟で通ったとあるが、あるいはその際上船場として使用されたのであろうか。また初代義直が「巾下御堀」から乗船したとあるが、あるいはこの御船上場か。遺構は残っていない。

### (4) 名古屋城における舟運の事例

名古屋城水堀では、近世においてさまざまな舟運があり、これを日常的、臨時的、非常時に分類した。出典はことわりのない限り『金城温古録』。

#### ア 日常的な舟運

- 藩主が下御深井御庭で遊ぶため

10 代藩主徳川斉朝はひんぱんに下御深井御庭に行き、水鳥の狩猟などを楽しんだ。時には藩主の家族や女中も下御深井御庭に出かけることがあった。その際南波渡場～北波渡場を使用した。

- 見廻り

朝・昼・夜の 1 日 3 回、役人が舟で堀内を見回った。

- 掃除・草刈り

堀の掃除や、堀岸に生える葦や薄などを刈り取るため、役人が舟を使用した。

#### イ 臨時的な舟運

- 東福門院院使の接待

初代藩主徳川義直の時代、東福門院（御水尾天皇の中宮、將軍秀忠の娘）の院使が江戸へ下った時、水堀に津島祭礼の山船を模した舟を浮かべてもてなした。院使や藩主の家族は二之丸の堀際にある迎涼閣や竹楼で見学した。

- 上使の接待

幕府の上使が名古屋城に来た際、上使をもてなすために御座船に乗せ、下御深井御庭の御茶屋まで招き入れた。

- 徳川吉通が帰城で利用

宝永 6 年（1709）9 月 26 日、知多巡回を終えた 4 代藩主徳川吉通は本町筋を北上し、京町筋を西に向かった。御園御門の外を通りすぎ、巾下で舟に乗って城に帰った。舟に乗ったのは御船上場、降りたのは南波渡場であろうか。通常、藩主一行は、本町筋からは本町御門を入り、二之丸大手門から二之丸御殿に入るとと思われる（図 12）

## ウ 非常時の舟運

- 火災時の避難

万一城内で火災が発生するか、火事が城内に迫った際、藩主や家族たちが南波渡場から北波渡場経由で下御深井御庭まで避難することになっていた。舟は一艘 10 人まで、人と道具といっしょに乗ってはいけない、などの決まりがあった。

- 藩主が城を脱出

御土居下同心の口伝によれば、敵軍が名古屋城に迫った場合、藩主は埋門～南波渡場～北波渡場経由で城を脱出し、同心たちの警護により木曽方面まで落ち延びる手はずである、という。




図 11 舟運施設位置図(『尾府名古屋図』(名古屋市蓬左文庫蔵)に一部加筆)




図 12 宝永 6 年(1709)徳川吉通の帰城ルート(『尾府名古屋図』(名古屋市蓬左文庫蔵)に一部加筆)




図 13 辰之口現況図

## 2 水堀の現況

## (1)概要

面積 (湛水部)	約 8 万 m <sup>2</sup>
水深	約 2 m (平均)
湛水量	約 16 万 m <sup>3</sup>

## (2)工業用水及び水質について

項目	内 容																				
経緯	昭和 56 (1981) 年度 工業用水導入 平成 7・8 (1995・96) 年度 名古屋城外堀浄化対策検討委員会 平成 11 (1999) 年度 工業用水の導入量を大幅に増加 (※現在の導入量は下記のとおり)																				
設置位置	参考 1-2 … 水堀の現況																				
導入量等	138 万 m <sup>3</sup> /年 (水道料金: 37,000 千円/年)																				
水質	水堀内の 4ヶ所において水質調査 (年 4回) を実施。令和 2 年度の調査結果については下記のとおり。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R 2 調査結果 (年平均)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COD (化学的酸素要求量)</td> <td>4.1mg/l</td> </tr> <tr> <td>SS (浮遊物質量)</td> <td>8.6mg/l</td> </tr> <tr> <td>T-N (全窒素)</td> <td>0.3mg/l</td> </tr> <tr> <td>T-P (全りん)</td> <td>0.05mg/l</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 名古屋市 水質汚濁に係る環境目標値 ため池 (水際での遊びが楽しめる)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>目標値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COD (化学的酸素要求量)</td> <td>6mg/l 以下</td> </tr> <tr> <td>SS (浮遊物質量)</td> <td>15mg/l 以下</td> </tr> <tr> <td>T-N (全窒素)</td> <td>1mg/l 以下</td> </tr> <tr> <td>T-P (全りん)</td> <td>0.1mg/l 以下</td> </tr> </tbody> </table>	項目	R 2 調査結果 (年平均)	COD (化学的酸素要求量)	4.1mg/l	SS (浮遊物質量)	8.6mg/l	T-N (全窒素)	0.3mg/l	T-P (全りん)	0.05mg/l	項目	目標値	COD (化学的酸素要求量)	6mg/l 以下	SS (浮遊物質量)	15mg/l 以下	T-N (全窒素)	1mg/l 以下	T-P (全りん)	0.1mg/l 以下
項目	R 2 調査結果 (年平均)																				
COD (化学的酸素要求量)	4.1mg/l																				
SS (浮遊物質量)	8.6mg/l																				
T-N (全窒素)	0.3mg/l																				
T-P (全りん)	0.05mg/l																				
項目	目標値																				
COD (化学的酸素要求量)	6mg/l 以下																				
SS (浮遊物質量)	15mg/l 以下																				
T-N (全窒素)	1mg/l 以下																				
T-P (全りん)	0.1mg/l 以下																				
水位調節	水堀北西角の樋門において水位を調節。自然増減をのぞき、作業・工事等にあわせて 50 cm/年程度水位を上下させている。																				

## (3)外堀護岸改修工事について


外堀西側の堀川左岸において道路陥没等が発生したことを契機として、「昭和 60・61 年度」及び「平成 10 年度」に大規模な外堀護岸改修工事を実施。

項目	内 容
実施時期	昭和 60・61 (1985・1986) 年度 及び平成 10 (1998) 年度 (辰之口以南)
実施位置	<a href="#">参考 1-2</a> … 水堀の現況
工事内容	護岸工、矢板工ほか
辰之口前の人工地盤について	平成 10 (1998) 年度に実施された外堀護岸改修工事の際に設置された (幅 12.5m × 奥行き 2.5m)。鋼矢板 (長さ : 4 m) で囲い、土を埋め戻し、上部にコンクリート (厚さ : 10 cm) を打設したもの。

## (4)その他

- 年に 2 回程度、外堀石垣の除草作業を実施

## 水堀の現況




## 運航経路図（案）



当面は水堀の南西側エリアから北側エリアにかけて巡回するルートを想定。将来的には、南波渡場の遺構を活用した舟運についても検討。

## 運航経路からの眺望（見どころ）



## 余芳の移築再建について

### ■現状変更内容

名勝名古屋城二之丸庭園内に、「余芳」を移築再建する。

余芳の移築再建先立ち、再建場所TP13.8mにて平板載荷試験を実施後、仮囲い及び素屋根の仮設物を建設する。

### ■位置図



### ■事業の経緯


余芳は、文政年間（1818～22年）頃から明治4年まで、二之丸庭園に存在した建造物である。明治期に民間所有となった後、明治25年に一度目の移築と一部増築、昭和14年に二度目の移築を経て、昭和48年に「余芳亭」として便所部分を除く範囲で名古屋市の有形文化財の指定を受けた。

平成23年に名古屋市に寄附され、現在は解体されて構成部材の内、当初材が二之丸庭園内の保存小屋に格納されている。

名古屋市では、平成25年3月策定の「名勝名古屋城二之丸庭園保存管理計画」に基づき、平成25年度から二之丸庭園内の発掘調査を実施し、その発掘調査の成果を基に、文化庁の国庫補助金により、権現山、栄螺山、北園池等の修復整備を継続して行っている。

令和4年には、二之丸庭園全域を計画的に整備活用する事を目的とする『名勝二之丸庭園整備計画』を策定し、余芳を江戸期庭園の元の場所へ移築再建することを位置づけ、現在、庭園整備事業の一部として取り組んでいる。

余芳は、平成23年の解体後の調査報告書を基に、平成26年より余芳移築再建に向けた本格的な検討に着手し、史資料調査、部材痕跡調査、意匠分析調査を進めてきた。



余芳古写真：（表題）「二之丸庭園の御茶屋」  
(徳川林政史研究所所蔵)

### ■配置図（現状変更を申請する範囲と内容）




写真1 現在の状況（南側より撮影）



写真2 現在の状況（東側より撮影）




## 凡例

- : 名勝指定範囲
- : 復元対象建物
- : 仮設物（既設）
- : 工事区域（約730m<sup>2</sup>）




配置計画図 S=1:1000

0 10 20 30 40 50m




## 余芳の移築再建について

## 4 挖削範囲図



B-B' 断面図 S=1:60




## 凡例

■ : 挖削範囲及び掘削断面


□ : 近現代の盛土

◆ : 兵舎遺構及び近世の盛土層

A-A' 断面図 S=1:60




平面図 S=1:40




## 余芳の移築再建について


5-2 立面図（南面・西面）



南立面図 S=1:40




西立面図 S=1:40




## 余芳の移築再建について


5-3 立面図（北面・東面）



北立面図 S=1:40




東立面図 S=1:40




## 余芳の移築再建について

5-4 断面図




## 余芳の移築再建について


## 6 仮設計画図




素屋根平面図 S=1:100



仮設計画図 S=1:600



素屋根断面図 S=1:100



素屋根東立面図 S=1:100


凡例

: 今回の現状変更許可申請にかかる内容

### ●これまでの経緯・議事の目的

○「特別史跡名古屋城跡 本丸搦手馬出周辺石垣修復事業 積直し基本計画（令和4年3月）」の策定において、石垣断面（栗石層安定化対策）について議論を重ねてきたところ。昨年度までの結論として、既往断面に吸出し防止層及びジオテキスタイルを付加する断面で進めることとしてきた。

一方、ジオテキスタイルの具体的な仕様等については引き続きの検討事項となってい る。



○昨年度に引き続いてジオテキスタイルによる補強設計について検討を進めてきた。標準設計法及び有限要素法による解析結果からジオテキスタイルの仕様（敷設間隔、敷設長）についての方向性が定まったため、ご指導・ご助言を賜り、実施設計へと反映させて参りたい。

○また、今年度業務「名古屋城本丸搦手馬出周辺石垣修復実施設計業務委託」を契約し、鋭意設計を進めているところである。現状の設計進捗状況をご報告する。


### ●第50回石垣・埋蔵文化財部会（R4.7.15開催）でのご意見と回答

ご意見	回答
1 北側断面の下部は断面が小さくなる箇所があり、敷設延長5mを確保できないのでは？	ご指摘の点を考慮した計算結果であり、問題はない。
2 検討にあたり採用したジオテキスタイルの選定根拠は？	土木分野でも多くの実績を持ち、石垣での使用実績もあるト リグリッドで検討を行った。 EX-100を用いた理由は、動的解析時にテストケースで検討を行い、使用に耐えうるものを探用した。
3 色々な工学的な検討が出されているが、一般の人にはわかりにくい。3つの方法で検討してOKだったと理解してよいか。	ご指摘のとおり。
4 敷設延長を5mで施工すると吸出し防止層と干渉することになるが、影響はないか？ 特に隅角部では東側・北側のジオテキスタイルが重なり通水を阻害するのではないか？	使用するジオテキスタイルは格子状であり、吸出し防止層の通水を遮断することはない。 隅角部では、ジオテキスタイルが重ならないよう設計する見込み。
5 ジオテキスタイルの端部は築石の外に出ないか。	ご指摘の通り、石垣表面にジオテキスタイルが現れることはない。

### ●本日のご報告内容

○名古屋城本丸搦手馬出石垣補修 ジオテキスタイルによる補強設計 【資料 3-2】  
○本丸搦手馬出周辺石垣 実施設計進捗状況のご報告 【資料 3-3】

### ●石垣工事にむけたスケジュール（令和4年度）



○今回の全体会議の承認を経て実施設計に反映させて参りたい。

○12月に石垣修復工事を契約するため、現状変更許可の申請資料案を9月開催予定（日程調整中）の部会でご意見をいただきたい。その後、全体整備検討会議に付議したうえで文化庁に提出するスケジュールを想定している。

## 名古屋城本丸搦手馬出石垣補修 ジオテキスタイルによる補強設計

## ●目的

- 文化財の本質的価値を考慮したジオテキスタイルによる補強効果を検証する。
  - ・静的条件下におけるジオテキスタイルの補強効果を検証
  - ・動的条件下におけるジオテキスタイルの補強効果を検証

## ●ジオテキスタイルの設計法

	①標準設計法	②詳細な円弧すべり法	③有限要素法 (FEM)
概要	「ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル」に基づいた標準的な設計法。一般的な土木構造物の設計に用いられる。	標準設計法では考慮できないより詳細な地盤条件等を反映した円弧すべり解析法であり、より現実に即した設計条件を検討する	弾塑性解析によるFEMに、線状要素でジオテキスタイルを表現し、その補強効果を確認することで、設計の妥当性を確認する
ソフトウェア	土木研究所標準ソフト PWRC GEO-W2013 Version:1.04.04	斜面安定計算システム COSTANA (FUJITSU)	弾塑性解析FEM Abaqus 2021 (Dassault Systèmes)
地盤乗数	背面地盤条件は単一の設定	地盤条件を詳細に設定できる	地盤条件を詳細に設定できる
備考	栗石層については、地盤乗数 ( $c, \phi$ ) を変化させることで対応する	標準設計法結果を参考にしたモデルにおいて実施する	最終的な設計案に基づくモデルについて解析を行う

## ●検討位置・検討断面

- A断面(東側石垣)を基本断面として検討を行う。



B断面(北側石垣)はA断面の検討結果を踏まえて同一条件で検証を行う。

## ・A断面(東側石垣)

解体前の変状が最も大きい断面。  
B断面に比べ高く、条件が厳しい。

## ・B断面(北側石垣)


土質条件等はAとほぼ同等



## ●①標準設計法による検討ケース及び検討結果まとめ


- マニュアル※1に基づく標準的な仕様がケースA-1。マニュアルの基準に則りつつ文化財の本質的価値を考慮し敷設間隔、敷設長を減じたケースA-2及びケースBにおいて、検討・評価を行う。
- 標準設計法に基づく検討結果において、一番厳しい条件：ケースB、Cでも外的安定性及び全体安定性を満たす結果となった。

ケース	目的	断面	敷設間隔	敷設長	外的安定性		全体安定性	
					滑動	転倒	常時	地震時
A-1	敷設間隔の検討	A 東側	0.6m	8.4m	○	○	○	○
A-2			1.2m	8.4m	○	○	○	○
B	敷設間隔及び敷設長の検討		1.2m	5.0m	○	○	○	○
C	A断面(東側)と同条件での評価	B 北側	1.2m	5.0m	○	○	○	○



ケースA-1 : A断面(東側)  
・敷設間隔 : 0.6m  
・敷設長 : 8.4m

ケースA-2 : A断面(東側)  
・敷設間隔 : 1.2m  
(下部は0.6m)  
・敷設長 : 8.4m



ケースB : A断面(東側)  
・敷設間隔 : 1.2m  
・敷設長 : 5m  
(裏栗石層内4m + 盛土内1m)

※1 ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアル (2013年12月)

### ●③有限要素法（FEM）による検討ケース

○有限要素法により標準設計法での検討結果の妥当性を検証する。検討ケース1-1、4-1、4-2では静的モデルにおいて枠工の有無、ジオテキスタイルの有無による効果検証を行う。

○検討ケース4-3、4-4では、動的モデルにおいて、ジオテキスタイルの有無による効果検証を行う。

検討ケース	検討断面	手法	劣化層	背面地盤	枠工	ジオテキスタイル
1-1	A：東側	静的	現状	現状	なし	なし
4-1	A：東側		劣化層なし	限度 (II-2相当)	有り	なし
4-2	A：東側		劣化層なし		有り	有り
4-3	A：東側	動的	劣化層なし	限度 (II-2相当)	有り	なし
4-4	A：東側		劣化層なし		有り	有り

注1) 裏栗層の厚さについては、現状とおりの層厚とする。

注2) 逆石については、現状通りとする。

注3) 層栗石層については、撤去・置き換えを行わず現状とおりとする。

### ●③有限要素法（FEM）による検討結果

検討ケース	手法	枠工	ジオテキスタイル	塑性ひずみ	塑性ひずみの状況（所見）	はらみ出し量(cm)	孕み出し指數
1-1	静的	なし	なし		・築石層と栗石層に変位量と塑性ひずみ大きく、すべり面を形成している。 ・変形量は10.1cmで、変形形状が現状とよく似通っている。 ・劣化層周辺で塑性域の発生はなく、すべりも認められない。	10.1	0.7
4-1		有り	なし		・ケース1-1と比較し、築石及び裏栗石層の塑性ひずみが小さくなっているのが確認できる。 ・変形量は4.6cmで、安定性が大きく改善している。枠工の効果が認められる。	4.6	0.3
4-2		有り	有り		・ケース4-1と比較し、築石及び裏栗石層の塑性ひずみが小さくなっているのが確認できる。 ・変形量は3.0cmで、安定性が大きく改善している。ジオテキスタイルの効果が認められる。	3.0	0.2
4-3	動的	有り	なし		・築石及び裏栗石層に非常に大きな塑性ひずみが生じている（約60%。他のケースは最大でも6%程度）。 ・変形量は159.0cmで、枠工のみでは地震時の対策として不足している。	159.0	11.4
4-4		有り	有り		・築石及び裏栗石層に大きな塑性ひずみが生じているが、約6%程度でありジオテキ未施工と比較し抑えられている。 ・変形量は17.9cmと抑えられており、孕み出し指数は6.0を下回っていることから、ジオテキスタイルの効果が認められる。	17.9	1.3

### ●検討のまとめ

○標準設計法および有限要素法によりジオテキスタイルの有効性が示された。

○特に、文化財の本質的価値を考慮し、敷設間隔を長くかつ敷設長を短くしたジオテキスタイルの仕様（ケースB,C及びケース4-4）においても、定量的評価をもってジオテキスタイルの有効性が確認された。

○当該石垣の安定性確保において有効であると判断されることから、敷設間隔1.2m、敷設長5.0mの仕様としたい。

## 【参考】設計条件等（入力パラメーター等）

## ●標準設計法に用いる入力パラメータ等（地盤条件）

## ○入力パラメータ（地盤条件）

- N値は該当地層の最寄りのボーリングデータを採用。幅のある場合は平均値とした。
- 変形係数は道路橋示方書により、N値から推定した。
- 内部摩擦角及び粘着力についてはサンプリング試験結果を用い、無いものについては道路橋示方書によりN値から推定した。

分類				単位体積重量		N値		变形係数(kN/m²)	ポアソン比	内部摩擦角(°)	粘着力(C kN/m²)	備考
記号	区分	土質・岩種	年代	(γkN/m³)	範囲	平均						
-	築石	花崗岩	天和・慶長	26	-	-	100,000	0.3	45	50	变形係数： $C_H$ 級岩盤相当 $\phi$ ：摩擦実験を参考に決定	
-	裏栗層	角礫～円礫	天和・慶長	16	20~30	25	70,000	0.3	35	0	$\gamma : 1$ 、 $\phi, c : 3$	
III-1	隅櫛台上部盛土層	シルト質土(Bs)	近代？	16	10~20	15	42,000	0.3	5	84	ブロックサンプリング一面せん断試験	
III-2	栗石層	亜円礫	近代・天和？	16	20~30	25	70,000	0.3	35	0	$\gamma : 2$ 、 $\phi, c : 3$	
III-3*	修復時盛土層	シルト質土(Bs)	近代・天和？	16	10~20	15	42,000	0.3	5	84	土層断面よりIII-1と同等と推定	
III-4*	堀底盛土層	中砂(Bs)	慶長～現代	16	4~7	6	16,800	0.3	24	36	$\gamma : 2$ 、 $\phi, c : 3$	
II-1	修復時盛土層	砂質土(Bs)	天和以降？	17	10~20	15	42,000	0.3	16	95	ブロックサンプリング一面せん断試験	
II-2	修復時盛土層	砂質土(Bs)	天和2年？	17	10~20	15	42,000	0.3	16	95	ブロックサンプリング一面せん断試験	
II-3*	劣化層	砂質土(Bs)	天和	17.5	8	8	22,400	0.3	0	0	ブロックサンプリング一面せん断試験	
I-1	始築時盛土層	粘土・シルト質土(Bc)	慶長15年	18	8~10	9	25,200	0.3	28	70	ブロックサンプリング一面せん断試験	
D-1	熱田層	細砂(Ds)	-	16	10~20	15	42,000	0.3	42	43	ボーリングコア三軸圧縮試験(CD)	
D-2	熱田層(御岳火山灰?)	火山灰質シルト(Ds)	-	16	5~10	7	19,600	0.3	25	42	$\phi, c : 3$	
D-3	熱田層	砂質シルト(Ds)	-	16	25~50	38	106,400	0.3	39	228	$\phi, c : 3$	
D-4	熱田層	火山灰質シルト(Ds)	-	20	12~25	18	50,400	0.3	31	108	$\phi, c : 3$	
D-5	熱田層	砂礫(Dg)	-	20	32~50	40	112,000	0.3	39	240	$\phi, c : 3$	

## ○補強工の選定フローと補強土の構造形式




図2-1 補強土工の選定フロー

表3-1 補強土の構造形式

	のり面勾配	のり面強化材、壁面工	照査項目
補強盛土	1:1.0よりも緩勾配(1:1.0は含まない)	壁面工は不要。表層すべり対策やガリ侵食対策としてのり面強化材を設ける。	・内的安定 ・全体安定
	1:0.6～1.0の勾配(小段を考慮しない実際ののり面勾配)	盛土材の流出防止やのり面近傍での転圧作業が困難となるため壁面工を設ける。	・内的安定(壁面工) ・全体安定
補強土壁	1:0.6より急な勾配(1:0.6及び鉛直壁は含まない)	壁面工を設ける。	・内的安定(壁面工) ・外的安定 ・全体安定
	鉛直	剛な壁面工を設ける。	・内的安定(壁面工) ・外的安定 ・全体安定

## ○設計に用いる地盤乗数

表4-6 設計に用いる土の単位体積重量(kN/m³)

地盤	土質	ゆるいもの	密なもの
		20	19
盛土	砂及び砂礫	20	
	砂質土	19	
	粘性土(ただし $w_L < 50\%$ )	18	
自然地盤	砂及び砂礫	18	20
	砂質土	17	19
	粘性土	14	18

表4-8 補強土壁の設計に用いる土の強度定数


裏込め土の種類	せん断抵抗角(ϕ)	粘着力(c)
礫質土 <sup>注1)</sup>	35°	—
砂質土 <sup>注2)</sup>	30°	— <sup>注2)</sup>
粘性土(ただし $w_L < 50\%$ )	25°	—

注1) 細粒分が少ない砂は、礫質土の値を用いてよい。


注2) 全体安定検討では、粘着力cとして10kN/m²を見込んでよい。

## ○検討に用いたジオテキスタイル

材料No	名称	規格	T <sub>max</sub> (kN/m)	材料安全率			
				F <sub>cr</sub>	F <sub>D</sub>	F <sub>C</sub>	F <sub>B</sub>
1	トリグリッド	EX-40	38,000	1.54	1.00	1.00	1.00
2	トリグリッド	EX-60	57,000	1.54	1.00	1.00	1.00
3	トリグリッド	EX-80	74,000	1.54	1.00	1.00	1.00
4	トリグリッド	EX-100	95,000	1.54	1.00	1.00	1.00
5	トリグリッド	EX-150	144,000	1.54	1.00	1.00	1.00



## ○設計外力およびモデル断面



## ○土質定数

土層番号	基礎地盤面からの高さH(m)	層厚h(m)	土の単位体積重量γ(kN/m <sup>3</sup> )	土の水中単位体積重量γ'(kN/m <sup>3</sup> )	土の粘着力c(kN/m <sup>2</sup> )	c a*(kN/m <sup>2</sup> )	土のせん断抵抗角φ(°)
盛土層-1	14.084	14.084	19.000	19.000	0.00	—	30.0
基礎地盤-1	—	—	18.000	18.000	70.00	—	28.0
基礎地盤-2	—	—	16.000	16.000	43.00	—	42.0

## ○ジオテキスタイルと土との摩擦補正係数および摩擦応力成分

土層番号	摩擦補正係数		摩擦応力成分	
	α1	α2	c*(kN/m <sup>2</sup> )	ϕ*(°)
盛土層-1	0.00	1.00	—	—

## ○設計水平震度

- (1) 内的安定および外的安定の検討に用いる 設計水平震度  
 $kh = cz \cdot kho = 0.20$   
 ここに, kh : 設計水平震度  
 kho : 標準設計水平震度=0.20  
 [ 地盤種別 : レベル2地震動II種 ]  
 cz : 地域別補正係数=1.00 [ 地域区分 : A ]
- (2) 全体安定の検討に用いる設計水平震度  
 $kh = cz \cdot kho = 0.20$   
 ここに, kh : 設計水平震度  
 kho : 標準設計水平震度=0.20  
 [ 地盤種別 : レベル2地震動II種 ]  
 cz : 地域別補正係数=1.00 [ 地域区分 : A ]

## ○補強土壁の設計安全率

表 6-1 補強土壁における設計安全率

安全率の種類		設計安全率	
		常時	地震時
内的安定	ジオテキスタイルの設計引張強さ	4-3 参照	4-3 参照
	引抜きに対する安全率	$F_s=2.0$	$F_{se}=1.2$
外的安定	滑動に対する安全率	$F_s \geq 1.5$	$F_{se} \geq 1.2$
	転倒に対する安全率	$e \leq L/6$	$e \leq L/3$
全体安定	極限支持力に対する安全率	$F_s=3.0$	$F_{se}=2.0$
	基礎地盤を含む円弧すべりに対する安全率	$F_s \geq 1.2$	$F_{se} \geq 1.0$

## ●有限要素用(FEM)に用いる入力パラメータ等


### ○入力パラメータ(地盤条件)

- D-5層下面を基盤面として、これより標高の高い部分をモデル化。
- N値は該当地層の最寄りのボーリングデータを採用。幅のある場合は平均値とした。
- 変形係数は道路橋示方書により、N値から推定した。
- 内部摩擦角及び粘着力についてはサンプリング試験結果を用い、無いものについては道路橋示方書によりN値から推定した。


深度 GL - m	層厚 (m)	分類				単位体積 重量 (γkN/m <sup>3</sup> )	N値		変形係数 (kN/m <sup>2</sup> )	S波 速度 Vs(m/s)	ポア ソン 比 (φ°)	内部 摩擦角 (kN/m <sup>2</sup> )	粘着力	
		記号	区分	土質 ・岩種	年代		範囲	平均						
0.00	-2.9	-	築石	花崗岩	天和・慶長	26	-	-	100,000	—	0.3	45	50	
3.22		3.22	III-1	隅櫓台 上部盛土層	シルト質土(Bs)	近代?	16	10~20	15	42,000	247	0.3	5	84
4.63		1.41	III-2	栗石層	亜円礫	近代・天和?	16	20~30	25	70,000	234	0.3	35	0
—	—	—	III-4*	堀底盛土層	中砂(Bs)	慶長~現代	16	4~7	6	16,800	—	0.3	24	36
11		6.35	II-2	修復時 盛土層	砂質土 (Bs)	天和 2年?	17	10~20	15	42,000	197	0.3	16	95
11.4		0.43	I-1	始築時 盛土層	粘土・シルト質土 (Bc)	慶長 15年	18	8~10	9	25,200	208	0.3	28	70
18.7		7.30	D-1	熱田層	細砂(Ds)	-	16	10~20	15	42,000	197	0.3	42	43
19.6		0.86	D-2	熱田層 (御岳火山灰?)	火山灰質 シルト (Ds)	-	16	5~10	7	19,600	191	0.3	25	42
21.20		1.63	D-3	熱田層	砂質 シルト (Ds)	-	16	25~50	38	106,400	292	0.3	39	228
22.3 (本丸)		1.05	D-4	熱田層	火山灰質 シルト (Ds)	-	20	12~25	18	50,400	262	0.3	31	108
29	26.1	6.77	D-5	熱田層	砂礫(Dg)	-	20	32~50<	40	112,000	274	0.3	39	240

### ○モデル断面（静的検討）


ケース1-1（枠工:なし, ジオテキ:なし）




ケース4-1（枠工:有り, ジオテキ:なし）



ケース4-2（枠工:有り, ジオテキ:有り）




### ○モデル断面（静的検討）





### ○入力地震動

- ・地震動は、震度V～VIに相当する地震動である想定新東海波を用いる。
- ・解析モデルの解放工学的基盤としたD-5層下部境界面における地震波を1次元地震動解析（SHAKE）により作成した。
- ・解析時間は、t=180sまでとした。
- ・最大加速度 +182cm/s<sup>2</sup>(t=51.44s) -170cm/s<sup>2</sup>(t=50.67s)





### ○ケース4-4における加速度分布

- ・基盤面で最大加速度183cm/s<sup>2</sup>に対し、石垣表面および裏采層で300～370cm/s<sup>2</sup>、櫓台地表面で400cm/s<sup>2</sup>となる。



### ○ケース4-4における水平変位

- ・はらみ出し最大地点(④)の水平変位は、18cm程度。
- ・水平変位はt=40sから増大し、t=120s以後、ほぼ一定。
- ・地盤内(①②③⑤)の水平変位は0cm程度で一定。
- ・基盤面で最大加速度183cm/s<sup>2</sup>に対し、石垣表面および裏采層で300～370cm/s<sup>2</sup>、櫓台地表面で400cm/s<sup>2</sup>となる。



## 【参考】標準設計法による検討結果（詳細）

## ●標準設計法による検討結果まとめ（詳細）

## ○外的安定に対する検討結果


ケース	項目	記号	単位	常時			地震時		
				計算結果	安全率	判定	計算結果	安全率	判定
A-1	滑動に対する安定	Fs	-	7.443	1.500	○	2.768	1.200	○
	転倒に対する安定	e	m	-4.844	0.709	○	-3.886	1.418	○
	盛土直下の支持力に対する安定	q	kN/m <sup>2</sup>	566.998	-	-	547.357	-	-
A-2	滑動に対する安定	Fs	-	6.887	1.500	○	2.674	1.200	○
	転倒に対する安定	e	m	-4.509	0.709	○	-3.550	1.418	○
	盛土直下の支持力に対する安定	q	kN/m <sup>2</sup>	535.657	-	-	517.408	-	-
B	滑動に対する安定	Fs	-	3.987	1.500	○	1.660	1.200	○
	転倒に対する安定	e	m	-2.019	0.700	○	-0.627	1.400	○
	盛土直下の支持力に対する安定	q	kN/m <sup>2</sup>	312.200	-	-	304.259	-	-
C	滑動に対する安定	Fs	-	3.890	1.500	○	1.633	1.200	○
	転倒に対する安定	e	m	-4.299	0.161	○	-2.773	0.322	○
	盛土直下の支持力に対する安定	q	kN/m <sup>2</sup>	1429.915	-	-	1387.934	-	-

## ○全体安定に対する検討結果

ケース	常時／地震時	円弧中心座標		半径R(m)	Fsmin	Fsa	判定
		X(m)	Y(m)				
A-1	常時-1	-8.400	27.800	29.041	1.209	1.200	○
	常時-2	-4.800	24.900	24.823	1.220	1.200	○
	地震時-1	-3.500	25.300	25.541	1.139	1.000	○
	地震時-2	-3.300	26.100	25.749	1.164	1.000	○
A-2	常時-1	-1.700	17.700	17.781	1.205	1.200	○
	常時-3	-0.700	17.900	16.746	1.207	1.200	○
	地震時-1	0.000	17.400	17.400	1.082	1.000	○
	地震時-4	0.800	21.100	19.300	1.146	1.000	○
B	常時-1	-9.800	16.800	19.449	1.207	1.200	○
	常時-2	-9.200	17.800	19.247	1.229	1.200	○
	地震時-1	-9.800	16.800	19.449	1.360	1.000	○
	地震時-2	-5.600	14.600	14.740	1.389	1.000	○
C	常時-1	-16.700	22.300	27.860	1.208	1.200	○
	地震時-1	-15.600	21.500	26.563	1.364	1.000	○
	地震時-2	-10.000	18.600	20.343	1.519	1.000	○

# 本丸搦手馬出周辺石垣 実施設計進捗状況のご報告


## 本丸搦手馬出 東面石垣水平断面図（検討）



凡例

- ：現況断面（石垣撤去前）
- ：復元断面

## 本丸搦手馬出 北面石垣水平断面図（検討）




凡例






—：現況勾配断面（石垣撤去前）

—：復元勾配断面

1間（6尺5寸）= 1.969 m



## 本丸搦手馬出 東面石垣修復勾配断面図（検討）



凡例



—：現況勾配断面（石垣撤去前）

—：復元勾配断面



1間（6尺5寸）= 1.969 m

## 本丸搦手馬出 北面石垣修復勾配断面図（検討）

西側

天和2年積替基底面  
(No.1石垣頭出の直下No.38基準)

東側

天和2年積替基底面  
(No.1石垣頭出の直下No.38基準)

## 天守台穴蔵石垣背面調査について

### <調査の前提>

特別史跡名古屋城跡においては、現在城内石垣の調査を進めており、その保存の考え方を取りまとめる計画である。そのうち、城内全体の石垣に先行して現況把握の調査を行っている天守台石垣については、その保存方針を取りまとめた。

保存の考え方を整理する中では、近世以来の姿をとどめる石垣の保存の考え方方に加え、廃城期以降に改変された石垣の取り扱いについても整理する必要があるが、天守台の穴蔵石垣については、これまでの現況調査により、根石付近は近世期の旧状をとどめている部分がある一方、現在目視できる範囲の大半が戦後積み直しされていることを確認している。

天守台石垣の保存・整備の考え方を整理する上では、名古屋城全体の石垣保存の考え方と整合させつつ、穴蔵石垣の保存整備の考え方を検討することが不可欠であり、穴蔵石垣の背面構造を踏まえた現況を正確に把握することが現時点での優先課題である。

また、こうした検討を進める中で、天守台石垣における戦後の工事状況等を確認したが、かなり大規模に工事の影響が及んでいることを確認したため、そのことの石垣に対する影響を早急に把握する必要が生じた。

以上のように、天守台石垣の保存・修復の考え方を取りまとめるための検討材料とするため、穴蔵石垣の背面の現況をできるだけ正確に把握するための発掘調査を実施する。

### ○調査の目的

穴蔵石垣の今後の修復・整備の方針検討のため石垣の現況を把握する

- ア) 遺構（近世期栗石等）の残存状況の確認
- イ) 現在の石垣の安定性の確認（戦後の工事の影響確認）

### ○安全面への配慮

調査にあたっては、換気を適切に行うこと、また戦後工事の残材の適切な処理、掘削した石材や調査区内の石材の管理、調査区内での栗石層崩落防止など、安全に実施することに細心の注意を払う。

小天守については、作業スペースが限られ円滑に調査することが困難で、目標の達成も難しいことが予想されるため、今回は調査対象とせず、大天守のみを対象とする。

## ○具体的な目標

既存の天守閣が存在する状態で行う調査のため、調査面積、方法などに種々の制約はあるものの、次に示す具体的な調査目標を果たすことはできるものと考える。

### ア) 遺構の残存状況の確認

- ・近代以降に改変されず、近世の遺構が残存している可能性があるところで実施。各石垣面の中央部は、内外面ともに改変を受けており、遺構が残っている可能性は低いため、隅角部に近いところで実施。
- ・平面的に掘り下げ、栗石の違いなどに注意して、改変範囲の特定に努める。原則として範囲の確認までで、近世の遺構は掘削しない。

### イ) 現在の石垣の安定性の確認

- ・比較的広い範囲で表土（表層）を除去し、昭和期の工事で行った仮設工事の痕跡の範囲を確認する
- ・安全な範囲で掘り下げ（0.8m程度）、その範囲での改変状況を確認する
- ・天端付近の築石の控え長（可能であれば穴蔵石垣及び外部石垣）を確認し、これまでレーダー探査で推測してきた数値の検証を行う。あわせて築石の角度を確認する。その際、築石に影響を与えない範囲で栗石を掘削する。
- ・石垣の安定性に影響を与える栗石について、現況を正確に把握するため、適切な場所を選定し、密度試験（水置換法）、粒度分布測定（100石程度）を行う。

## ○調査区の設定について

大天守閣内部で、①～③の3つの調査区を設定する。それぞれの調査区の意図、具体的な調査内容、調査方法は次の表の通り。

調査区	調査目標	調査内容・方法
調査区① (5m×3m)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遺構の残存の可能性があるため、その範囲の確認</li> <li>・築石控え長、角度確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設定したトレンチ内を、安全な勾配にて掘削。平面的に掘り下げ、攪乱のプラン把握を行う。掘削深さは概ね 0.8m。</li> <li>・戦後工事部分で栗石密度試験、粒度分布測定</li> <li>・天端付近築石の控え長測定（レーダー探査のデータと対比）、角度の確認</li> </ul>
調査区② (表層除去範囲 8m×3m、掘削 範囲 4m×3m)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・石垣の安定性を検討するため、戦後の仮設物などの範囲確認</li> <li>・一部を深く掘り下げ、遺構の残存状況（攪乱の深さ）を推定</li> <li>・築石控え長、角度確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査区全体について、表土（表層）を除去し、戦後工事の仮設物の範囲確認。その後、一部を掘り下げ、戦後工事の攪乱の深さを検討</li> <li>・栗石があれば、密度試験（水置換法）、粒度分布測定</li> <li>・天端石の控え長測定（レーダー探査のデータと対比）、角度の確認</li> </ul>
調査区③ (5m×3m)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・遺構の残存の可能性があるため、その範囲を確認する</li> <li>・築石控え長、角度確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設定したトレンチ内を、安全な勾配にて掘削。平面的に掘り下げ、攪乱のプラン把握を行う。掘削深は概ね 0.8m。</li> <li>・戦後工事部分で栗石密度試験、粒度分布測定</li> <li>・天端石の控え長測定（レーダー探査のデータと対比）、角度の確認</li> </ul>

### ○掘削方法

原則として人力により行い、除去した廃材等と石材を区別して仮置きする。やむを得ず小型機器を用いる際は、振動等に細心の注意を払う。

安全面の配慮と、遺構の保全には細心の注意を払って実施する。

### ○埋め戻し

調査終了後は、掘削した土、石材により原状に復旧する。廃材等は別途処理することとし、その分は必要に応じて、別途用意する石材に置き換える。

○調査・掘削のイメージ

5頁に示したイメージ図参照。

調査区②については、調査範囲全体にわたって表土（表層）を除去し、その除去した範囲の一部を、攪乱の深さ（近世遺構の残存状況）を確認するために掘り下げる。


○課題

小天守穴蔵石垣は、調査環境が悪く、現時点での調査を控えたほうが良いと判断したため、背面の現況把握ができない。


穴蔵石垣の背面状況をより確実に把握するためには、築石を外すなど、本格的な調査が必要となるが、現時点では実施が困難である。

いずれも、条件が整った際に本格的な調査を実施して確認したい。

## 天守台穴蔵石垣背面調査（イメージ）について



## 調査予定位置図





### やきものが示す時代（1） 弥生時代末期～古墳時代初頭

調査区中央の河道から東側（右岸）では、弥生時代末～古墳時代初頭の土器が多く出土しています。河川堆積によって形成された微高地の縁や凹地に土器を廃棄していたとみられます。

左写真では、手前に壺（柳ヶ坪型壺）、奥に甕（S字状口縁台付甕）とさらに小さな鉢形をしたミニチュア土器（黒色）が近接して出土している様子がわかります。



### やきものが示す時代（2） 古墳時代中期

古墳時代中期以降の集落では、主に須恵器と土師器が使われていました。左写真のように、須恵器がまとめて廃棄された土坑もあります。器種は杯蓋・杯身・高杯・甕・甌・筒形器台などがあり、5世紀末～6世紀前半とみられます。矢田川をさかのぼった猿投窯東山地区で生産されたものが主体です。



### やきものが示す時代（3） 江戸時代後期

調査区の南端では、尾張藩の下御深井御庭の一部とみられる池や井戸等の遺構が検出されました。池からは瓦が出土し、土坑からは匣鉢や棚板などの窯道具が多数出土し、象嵌のある椀など個性的な陶器類もみられます。これらには刻印が施されているものもあります。

これらは、その実態があまり知られていない御深井焼に関係しているものとして注目されます。



北からみた名城公園遺跡(4月13日)

## 愛知県 名古屋市北区 名城公園遺跡 地元説明会資料 令和4(2022)年5月28日(土)

南からみた名城公園遺跡(4月27日)



(公財) 愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター  
前田建設工業株式会社

名城公園遺跡は、愛知県新体育館建設に伴って令和4年1～6月（予定）に発掘調査を行っています。発掘調査面積は27,000m<sup>2</sup>です。



## 【1】古墳時代中～後期を中心とする集落遺跡と旧河道

名城公園遺跡では、調査区の中央を南から北西へ抜ける旧河道があり、この両岸では、古墳時代の集落が見つかりました。特に左岸では20基以上の竪穴建物跡や掘立柱建物跡が集中しています。竪穴建物跡には一辺が6mを超えるやや大型の規模ものがあり、これらは有力者の家だったと考えられます。

また一部の竪穴建物跡にはカマドが付属しています。これらは建物の廃絶に伴って壊されることが多く、わずかでも残存しているのは貴重な例です。カマドは5世紀に登場し、古墳時代中～後期に広まります。

建物群の周辺では、旧河道と平行するように全長50～100mの溝が掘られています。どのような機能があったのか、今後検討が必要な遺構です。

## 【2】下御深井御庭の庭園遺構

名古屋城北側の広大な庭園の一部とみられる池や井戸の遺構が見つかりました。池からはいしどうろう石灯籠や瓦、陶器類に加えて窯道具が多数出土しました。庭園には御深井焼の窯があったとされていますが、それに関連するものと考えられます。



### 古墳時代のカマド遺構（断面）